





ROVER "75" 1950/53



Huoltokortti N:o 173/C
(Peruuttaa kortin N:o 173/B)

Eräitä säätömittoja

Venttiilivarat (kuumana)	
Imuventtiilit	0,20 mm
Pakovenyttiilit	0,30 mm
Virrankatkojan kärkiväli	0,35 ... 0,40 mm
Sytytystuulppiin kärkiväli	0,75 ... 0,80 mm

Renkaat

Koko:
6,00 x 15

Öljy- ja nestetilavuudet

Kampikammio	8,5
Vaihdelaatikko	2,0
Takasilta	1,75
Jäähdytysjärjestelmä	12,0
Polttonestesäiliö	52,0